

## Durchgeführte denkmalgeschützte Objekte / Baujahr 2007

*Firma Zangl Sanierungs- Bautechnik - Restauration GmbH, Laichstätt 34, 93413 Cham*

| Jahr | Zeit      | Polier                                | Bausumme<br>(DM / Euro) | Bauherr  | Architekt   | Beschreibung   |
|------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|--|
| 2007 | 6<br>Mo.  | Herr<br>Max<br>Schoierer              | 150.000,00 €            | Freiherr von Oefele<br>Mauerkircher Str. 75<br>81825 München   | Dr. Ing. Bergmann<br>Derbystraße 10<br>85276 Pfaffenhofen a. Ilm<br>Tel.: 08441/4041-0<br>Fax: 08441/4041-42                                    | <b>Instandsetzung<br/>Schloss Schambach</b><br>Mauerwerksergänzung<br>Aussenputz ergänzen<br>Rissbewehrung und Aussenputz<br>flächig überarbeiten  |
| 2007 | 6<br>Mo.  | Herr<br>Thomas<br>Schwarz-<br>fischer | 20.000,00 €             | Fürst Thurn & Taxis<br>Emmeramsplatz 5<br>93047 Regensburg   | Architekturbüro Blasch<br>Weitoldstr. 7a<br>93047 Regensburg<br>Tel.: 0941/59580-0<br>Fax: 0941/59580-57  | <b>Schloss Prüfening</b><br>Einbau von Schul- und Unterrichtsräumen,<br>Kinderkrippen und Spielstube<br>Gewölbesicherung und Putzergänzungen   |
| 2007 | 18<br>Mo. | Herr<br>Max<br>Schoierer              | 235.000,00 €            | Stadt Vilseck<br>Bgm. Hans-Martin Schertl<br>Marktplatz 13<br>92249 Vilseck  | Architektengemeinschaft<br>Johann Ernst &<br>Urban Meiller<br>Kaiser-Wilhelm-Ring 8<br>92224 Amberg<br>Tel.: 09621/9121-0<br>Fax: 09621/9121-29 | <b>Revitalisierung Burg Dagestein BA III</b><br>Einbau neues Treppenhaus im Sichtbeton<br>Mauerwerksergänzung in Naturstein<br>Verpressen und Vernadeln<br>Putzergänzungen als "Baustellenmischung"<br>ohne Anstrich |
| 2007 | 15<br>Mo. | Herr<br>Steffen<br>Wächter            | 140.000,00 €            | Staatliches Bauamt Landshut<br>Innere Regensburgerstr. 7-8<br>84034 Landshut<br>Tel: 0871/9254-001<br>Fax: 0881/9254-300 | Dr. Ing. Bergmann<br>Derbystraße 10<br>85276 Pfaffenhofen a. Ilm<br>Tel.: 08441/4041-0<br>Fax: 08441/404142                                     | <b>Instandsetzung Pfarrkirche Rohr</b><br>Baumeisterarbeiten<br>Gesimse aufmauern und ergänzen<br>Gesimse verfestigen und Stuckergänzen  |